

Descriptif des modifications et travaux apportés au VW Caddy :

Travaux d'entretien effectués :

- filtre à essence neuf
- joint de carter neuf
- filtre à huile neuf
- filtre à air neuf
- conduite de carburant réservoir → pompe à essence neuve
- courroie de distribution neuve
- tendeur de courroie de distribution neuf
- simering de vilebrequin coté embrayage neuf
- miroir rétroviseur extérieur droit neuf
- thermostat et joint neuf
- coin de pare-chocs arrière gauche neuf
- vidange moteur, huile 15w 40
- vidange boîte de vitesse 75w 90
- vidange circuit de refroidissement antigel VW
- vidange circuit de freins
- accumulateur de pression changé
- cardan avant gauche changé
- boîte à fusible changée
- débitmètre et plateau-sonde changés
- corps creux traités à la cire

Modifications :

- montage d'un tableau de bord de Golf GTI
- montage de moquettes de Golf GTI
- montage de sièges sports semi-baquets de Golf GTI
- montage d'une barre antiroulis de Golf GTI avec brides neuves
- montage de disques de freins ventilés de Golf GTI
- montage de ressorts avants de Golf GTI
- montage d'amortisseurs avants de Golf GTI
- montage d'une calandre 4 phares longues portées de Golf GTI
- montage de deux seuils de porte de Golf GTI
- montage d'un bras d'essuie-glace avec spoiler de Golf GTI
- montage de 4 jantes aluminium 15 pouces
- montage d'un spoiler avant Kamei
- montage d'un pare-brise teinté
- montage d'une vitesse intermittente pour les essuie-glace